

**АКТ**  
**оцінки стану готовності захисної споруди цивільного захисту**  
**найпростішого укриття №27106/1**

24 серпня 2023 року

смт. Буштино

1. Заступник селищного голови з соціальних та житлово-комунальних питань  
Буштинської селищної ради - М.Ю. Цонинець
2. Начальник відділу освіти, сім'ї, молоді та спорту Буштинської селищної ради - О.П. Реплюк
3. Завідувач сектору роботи із закладу освіти відділу освіти, сім'ї, молоді та спорту  
Буштинської селищної ради – М.В. Кирита
4. Провідний спеціаліст відділу освіти, сім'ї, молоді та спорту Буштинської селищної  
ради – Губаль К.А.
5. Начальник відділу ЦЗ Тячівського  
РУ ГУ ДСНС – О.О. Гейдер
6. Завгосп відділу фінансово- господарського забезпечення  
Буштинської селищної ради - В.М.Груля
7. Інспектор ювенальної превенції Тячівського районного відділу ГУНП в  
Закарпатській області - В.Ю. Коршинська

у присутності директора Буштинського ліцею - М.М. Молнар

проведено огляд об'єкта (будівлі, споруди, приміщення), розташованого за адресою: смт Буштино, вул. Шкільна, 5, Тячівського району, Закарпатської області комунальної форми власності, що належить Буштинській селищній раді

**За результатами проведеного огляду встановлено:**

1. Загальна характеристика об'єкта (споруди, будівлі, приміщення)  
Укриття розміщене в підвальному приміщенні триповерхової будівлі закладу освіти,  
загальна площа 979,60 кв.м, підготовлене приміщення 450 кв.м., на 500 осіб

2. Загальний стан об'єкта:  
технічний стан справний








Санітарний стан задовільний

загальний стан приміщень чисті, сухі, без ознак підтоплення

3. Стан входів, додаткових аварійних виходів 1 вхід, 1 вихід, не захищені
4. Стан систем вентиляції: не передбачено
5. Стан системи водопостачання ємності для води
6. Стан каналізаційної системи передбачено проектом
7. Стан систем опалення не передбачено проектом
8. Стан систем електропостачання та електроосвітлення наявне, лампи
9. Справність систем зв'язку та оповіщення наявні
10. Протипожежний стан:  
автоматичні системи пожежогасіння та сигналізації передбачено  
укомплектованість первинними засобами пожежогасіння укомплектовано


**ВИСНОВОК**  
**про можливість використання об'єкта (будівлі, споруди, приміщення) для укриття**  
**населення як найпростішого укриття**

Підвальне приміщення навчального корпусу Буштинського ліцею №2 Буштинської селищної ради розташованого за адресою: смт.Буштино, вул.Шкільна,5, Тячівського району, Закарпатської області **рекомендовано** до використання для укриття населення як найпростіше укриття та включення в фонд, як найпростіше укриття

Підписи осіб, які склали цей акт:	
	Заступник селищного голови з соціальних та житлово-комунальних питань Буштинської селищної ради – М.Ю. Цонинець
	Начальник відділу освіти, сім'ї, молоді та спорту Буштинської селищної ради – О.П. Рещук
	Завідувач сектору роботи із закладами освіти відділу освіти, сім'ї, молоді та спорту Буштинської селищної ради- М.В.Кирита
	Провідний спеціаліст відділу освіти, сім'ї, молоді та спорту Буштинської селищної ради – Губаль К.А
	Начальник відділу ЦЗ Тячівського РУ ГУ ДСНС- О.О.Гейдер
	Завгосп відділу фінансово- господарського забезпечення Буштинської селищної ради – В.М.Груля
	Інспектор ювенальної превенції Тячівського РВ ГУНП в Закарпатській області - Коршинська В.Ю.

З актом ознайомлені:  
 Власник об'єкта (будівлі, споруди,  
 приміщення)  
 (уновнова жєна мии особа).

24 серпня 2023.

 /М. Манкар/